

# Compte rendu de diagnostic

## Désignation du véhicule

Propriétaire: seb

Marque: Ford

Motorisation: 2.0tdci

Numéro d'identification (VIN): XXXXXXXXXXXXX

Immatriculation: XXXXXX

Modèle: Focus

Date de mise en circulation:

Kilométrage: 177496

## Calculateur 1 : ECU Moteur (OBD): 0x7E8

### Statut général



Etat de la MIL : Eteint

5 Code(s) confirmé(s)

4 Code(s) non confirmé(s)

Depuis 0 km

### Code(s) confirmé(s)

- |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | P068A    | Relais de coupure d'alimentation de l'ECM/PCM - trop tôt<br><u>Statut du code défaut :</u><br>Le code défaut est confirmé<br>Le test a échoué depuis le dernier effacement                                                                                       |
| 2 | P1637-02 | Ford: CAN Link ECM/ABS Control Module Circuit/Network<br><u>Statut du code défaut :</u><br>Le code défaut est confirmé<br>Le test a échoué depuis le dernier effacement<br><u>Défaillance :</u><br>Défaillance du signal                                         |
| 3 | P1637-64 | Ford: CAN Link ECM/ABS Control Module Circuit/Network<br><u>Statut du code défaut :</u><br>Le code défaut est confirmé<br>Le test a échoué depuis le dernier effacement<br><u>Défaillance :</u><br>Défaillance de vraisemblance du signal                        |
| 4 | U0418-08 | Donnée invalide reçue depuis le module de contrôle du système de frein<br><u>Statut du code défaut :</u><br>Le code défaut est confirmé<br>Le test a échoué depuis le dernier effacement<br><u>Défaillance :</u><br>Défaillance du signal du réseau / du message |
| 5 | P193C-48 | Aucune description disponible pour ce code<br><u>Statut du code défaut :</u><br>Le code défaut est confirmé<br>Le test a échoué depuis le dernier effacement<br><u>Défaillance :</u><br>Défaillance du superviseur du logiciel                                   |

### Code(s) non confirmé(s)

# Compte rendu de diagnostic

- 1 U0155 Communication perdue avec le tableau de bord  
Statut du code défaut :  
Le test a échoué depuis le dernier effacement
- 2 U0151 Communication perdue avec le module de détection de contrainte  
Statut du code défaut :  
Le test a échoué depuis le dernier effacement
- 3 U0121 Communication perdue avec le module de l'anti-blocage des roues (ABS)  
Statut du code défaut :  
Le test a échoué depuis le dernier effacement
- 4 U0126 Communication perdue avec le module de mesure de l'angle du volant  
Statut du code défaut :  
Le test a échoué depuis le dernier effacement

## Code(s) permanent(s)

- 4 P0000 Aucune panne détectée

Calculateur 2 : ECU Moteur (Constructeur): 0x7E8

## Statut général



Etat de la MIL : Eteint  
5 Code(s) confirmé(s)  
4 Code(s) non confirmé(s)

## Code(s) confirmé(s)

- 1 P068A Relais de coupure d'alimentation de l'ECM/PCM - trop tôt  
Statut du code défaut :  
Le code défaut est confirmé  
Le test a échoué depuis le dernier effacement
- 2 P1637-02 Ford: CAN Link ECM/ABS Control Module Circuit/Network  
Statut du code défaut :  
Le code défaut est confirmé  
Le test a échoué depuis le dernier effacement  
Défaillance :  
Défaillance du signal
- 3 P1637-64 Ford: CAN Link ECM/ABS Control Module Circuit/Network  
Statut du code défaut :  
Le code défaut est confirmé  
Le test a échoué depuis le dernier effacement  
Défaillance :  
Défaillance de vraisemblance du signal
- 4 U0418-08 Donnée invalide reçue depuis le module de contrôle du système de frein  
Statut du code défaut :  
Le code défaut est confirmé  
Le test a échoué depuis le dernier effacement  
Défaillance :  
Défaillance du signal du réseau / du message
- 5 P193C-48 Aucune description disponible pour ce code  
Statut du code défaut :  
Le code défaut est confirmé  
Le test a échoué depuis le dernier effacement  
Défaillance :  
Défaillance du superviseur du logiciel

## Code(s) non confirmé(s)

- 1 U0155 Communication perdue avec le tableau de bord  
Statut du code défaut :  
Le test a échoué depuis le dernier effacement

## Compte rendu de diagnostic

- |   |       |                                                                                                                                                          |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | U0151 | Communication perdue avec le module de détection de contrainte<br><u>Statut du code défaut :</u><br>Le test a échoué depuis le dernier effacement        |
| 3 | U0121 | Communication perdue avec le module de l'anti-blocage des roues (ABS)<br><u>Statut du code défaut :</u><br>Le test a échoué depuis le dernier effacement |
| 4 | U0126 | Communication perdue avec le module de mesure de l'angle du volant<br><u>Statut du code défaut :</u><br>Le test a échoué depuis le dernier effacement    |

### Code(s) permanent(s)

- |   |       |                       |
|---|-------|-----------------------|
| 1 | P0000 | Aucune panne détectée |
|---|-------|-----------------------|